

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**Objeto:** Recuperação e Manutenção em Forro de Drywall na Unidade Básica de Saúde  
**Local:** Comunidade Bocaina



**Foto 1: Presença de Umidade**



**Foto 2: Juntas feitas com fita de papel, frágil e soltando nas emendas.**



**Foto 3: Deslocamento de Peças de Forro**



**Foto 4: Manchas Decorrentes de Umidade**



**Foto 5: Deslocamentos e Manchas de Umidade**



**Foto 6: Deslocamentos e Manchas de Umidade.**

**Henrique Santiago de Assis Santana**  
**Engenheiro Civil CREA-46065MG**