

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROCESSO N°: 1320.01.0011230/2019-16 - RESOLUÇÃO SES/MG N°: 3.771/2013.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PADRÃO T1T.

ENDERÇO: COMUNIDADE DE VALE DAS CANCELAS – GRÃO MOGOL/MG.

GRÃO MOGOL/MG, 08 DE AGOSTO DE 2022.

FOTO 01 - VISTA FRONTAL UBS – PÓRTICO METÁLICO – (EXECUTADO APENAS ESTRUTURA).



FOTO 02 - VISTA GERAL DA OBRA (FRENTE) – (EXECUTADO PARCIALMENTE A ESTRUTURA METÁLICA).



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROCESSO N°: 1320.01.0011230/2019-16 - RESOLUÇÃO SES/MG N°: 3.771/2013.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PADRÃO T1T.

ENDERÇO: COMUNIDADE DE VALE DAS CANCELAS – GRÃO MOGOL/MG.

GRÃO MOGOL/MG, 08 DE AGOSTO DE 2022.

FOTO 05 - VISTA INTERNA DA OBRA – (TUBULAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA (EXECUÇÃO PARCIAL).



FOTO 06 - VISTA INTERNA DA OBRA (TUBULAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA (EXECUÇÃO PARCIAL) –
(TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EXECUÇÃO PARCIAL)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROCESSO N°: 1320.01.0011230/2019-16 - RESOLUÇÃO SES/MG N°: 3.771/2013.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS-PADRÃO T1T.

ENDERÇO: COMUNIDADE DE VALE DAS CANCELAS – GRÃO MOGOL/MG.

GRÃO MOGOL/MG, 08 DE AGOSTO DE 2022.

FOTO 03 - VISTA GERAL DA OBRA – (FUNDOS) –(EXECUTADO PARCIALMENTE A ESTRUTURA METÁLICA).



FOTO 04 - VISTA INTERNA DA OBRA – (FUNDAÇÃO RADIER CONCLUÍDA – (ESTRUTURA METÁLICA EXECUTADA PARCIALMENTE).

