

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL.

ESTRADA/TRECHO: DESDE A SEDE DE GRÃO MOGOL ATÉ O DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS.

GRÃO MOGOL/MG, 23 DE MAIO DE 2024.

1 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 8,90 – (SITUAÇÃO ATUAL)



2 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 11,80 - VISTA PARA O INÍCIO – (SITUAÇÃO ATUAL).



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL.

ESTRADA/TRECHO: DESDE A SEDE DE GRÃO MOGOL ATÉ O DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS.

GRÃO MOGOL/MG, 23 DE MAIO DE 2024.

3 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 11,80 – VISTA PARA O FINAL – (SITUAÇÃO ATUAL)



4 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM16,80 – (SITUAÇÃO ATUAL).



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL.

ESTRADA/TRECHO: DESDE A SEDE DE GRÃO MOGOL ATÉ O DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS.

GRÃO MOGOL/MG, 23 DE MAIO DE 2024.

5 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 17,20 – (SITUAÇÃO ATUAL)



6- FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 17,50 – (SITUAÇÃO ATUAL).



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL.

ESTRADA/TRECHO: DESDE A SEDE DE GRÃO MOGOL ATÉ O DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS.

GRÃO MOGOL/MG, 23 DE MAIO DE 2024.

7 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 18,20 – (SITUAÇÃO ATUAL)



8 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 26,80 – (SITUAÇÃO ATUAL).



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL.

ESTRADA/TRECHO: DESDE A SEDE DE GRÃO MOGOL ATÉ O DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS.

GRÃO MOGOL/MG, 23 DE MAIO DE 2024.

09 - FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 27,90 – (SITUAÇÃO ATUAL)



10- FOTO – LOCAL DO ENCASCALHAMENTO, KM 42,90 – (SITUAÇÃO ATUAL).

